

Znalec: **Ing. Antonín Buriánek**
Valouškova 580/4
635 00 BRNO

Adresát: **Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.**
Peroutkovo nábřeží 434
760 01 ZLÍN
IČ : 62182137

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Stanovení obvyklé ceny motorového vozidla

SANITNÍ RLP

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

RZ: 3Z6 6702

Počet stran posudku : 10
Počet vyhotovení : tři
V Brně dne : 13.9.2018
Číslo posudku : 466-36-2018

Posudek vyžádán	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje,p.o. Peroutkovo nábřeží 434 760 01 ZLÍN
Účel vyžádání posudku	viz.: titulní strana
Datum vyžádání posudku	6.9.2018
Doba, ke které je nutno cenu mot.vozidla stanovit	ke dni 12.9.2018
Posudek vypracoval	Ing. Buriánek Antonín Valouškova 4 635 00 BRNO

I. N Á L E Z

1) Identifikace vozidla dle předloženého TP a osobní ověření

technický průkaz	UC 911519
druh vozidla	osobní automobil
tovární značka, typ	VOLKSWAGEN - TRANSPORTER
karoserie	sanitní RLP
výrobce	VOLKSWAGEN AG, WOLSBURG, SRN / FOSAN s.r.o., ČR
výrobní číslo (VIN)	WV1ZZZ7HZ9H050452
barva	9105 ŽLUTÁ – reflexní polep červené a modré pruhy včetně označení ZZS ZK
počet míst k sezení	4 + jedno lůžko
motor	vznětový, 128kW, 3 500 ot.[min. ⁻¹] 2 461 cm ³
typ motoru	BPC
výrobce	VOLKSWAGEN
rok výroby	2008
palivo	NM
rozměr pneu prvomontáže	215/65 R16 C 102 T
počet kusů	4
RZ, datum přidělení	3Z6 6702, 22.12.2008
počet předchozích majitelů	není

počet ujetých km dle předvádějícího	302 155
Posouzení, zda zjištěné skutečnosti v TP odpovídají	ano

2.0.0. Údaje o opravách a poškození vozidla s uvedením důvodu

Podle záznamu v TP:	není uvedeno
Další doklady:	nepředloženy
Další informace:	prováděna běžná údržba dle doporučení výrobce vozidlo poškozené při DN

2.1.0. Výbava vozidla

odpovídá příslušnému typu mot. vozidla

2.1.1. Údaje o ceně vozidla

Inventární karta k dlouhodobému majetku číslo	950410
Pořizovací cena :	<u>1 950 864.- Kč</u>

2.2.1. Posouzení, zda výbava odpovídá podle výrobce

odpovídá	ano
----------	-----

2.2.2. Technický stav zjištěn

podle záznamu v TP	ano
--------------------	-----

osobní prohlídkou dne, místo
za účasti

ano, autoservis Daníček s.r.o.
Vizovická 423, 760 01 ZLÍN
Martin Konečný ved. dopravy

zkušební jízdou

ne / vozidlo nepojízdné / od
6/2017 z důvodu závažného
poškození motoru, použito
jako zdroj ND pro ostatní
vozidla ze stejné série

Neúplné

3.1.0. motor, spojka

nefunkční

3.1.1. převodovka

/ manuál / únik oleje

3.1.2. rozvodovka

únik oleje

3.1.3. přední náprava

rejdové čepy
ložiska kol
vozidlová kola

vůle
vůle
koroze

3.1.4. mechanismus řízení

volant

nehodnoceno

3.1.5. zadní náprava

ložiska kol
vozidlová kola

vůle
koroze

3.1.6. parkovací brzda

nehodnoceno

3.1.7. podvozek

neudržovaný

3.1.8. karoserie

různý stupeň koroze

barva:

žlutá / polepy /

3.1.9. příslušenství a výstroj

Čalounění látkové vše v šedém ladění
elektroinstalace

značně poškozené
neúplná

**Hodnocení stavu: odpovídá stáří, počtu ujetých km a extrémnímu
namáhání během zařazení do výjezdu v rámci PNP**

4.0.0. Pneumatiky

rozměr pneu prvomontáže

215/65 R 16 C

počet kusů

4

cena pneu prvomontáže C_{pp}

215/65 R16 C

3 200,- x 4

12 800.- Kč

Typ pneu na vozidle, cena nové, opotřebení %, hodnota v Kč
 CONTINENTAL VANCO WINTER 2

LP	1 x 215/65- R 16	3 200,-	50%	1 600,-
PP	1 x 215/65- R 16	3 200,-	50%	1 600,-
PZ	1 x 215/65- R 16	3 200,-	50%	1 600,-
LZ	1 x 215/65- R 16	3 200,-	50%	1 600,-
Σ				6 400,- Kč

CČPV

6 400,- Kč

4.1.0. Poznámka k nálezu

S přihlédnutím k závěru hodnocení při prohlídce motorového vozidla, bude hodnoceno jako celek bez rozpisu na jednotlivé dílčí skupiny. Bude však při výpočtu přihlédnuto ke stavu motoru, DPF filtru a turba.

II. POSUDEK

5.0.0. VÝPOČET ZÁKLADNÍ AMORTIZACE

Z_a -

Pro hodnocení technického stavu skupin vozidla byla vzata tabulka číslo 1/I str. 53, Znalecký standard – 2005.

% srážka za dobu provozu Z_{ad} = 78 %

% srážka za dobu – ujeté km Z_{ap} = 20,1 + 89,76 109,86 %

zaokrouhleně 110 %

Potom $Z_a = \frac{Z_{ad} + Z_{ap}}{2} = \frac{78 + 110}{2} = \frac{188}{2} = 94 \%$

5.1.0. VÝPOČET REDUKOVANÉ TECHNICKÉ HODNOTY VOZIDLA

SKUPINA	(a) THSN v %	(b) ZA v %	(c) TECH.STAV v %	(d) THS v %	(e) PDS v %	(f) PTHS v %
vozidlo jako celek	100	94	0	94	100	6

Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = 6%

5.1.1. VÝPOČET ČASOVÉ HODNOTY VOZIDLA

výchozí cena CN 1 950 864,-
výchozí cena pneu provomontáže CNPP 12 800,-
redukovaná cena vozidla CN – CNPP 1 938 064,-

redukovaná technické hodnota vozidla v % 6 %

redukovaná technická hodnota vozidla v Kč

$$\frac{\text{CN} - \text{CNPP}}{100} \times 6 = \frac{1\,938\,064}{100} \times 6 = 116\,283,84,-$$

časová cena pneu na vozidle ČČP 6 400,-

ČASOVÁ CENA VOZIDLA číní 122 683,84,-

zaokrouhleně 122 684,- Kč

5.1.2. VÝPOČET OBVYKLÉ CENY

Koeficient prodejnosti vozidla $K_p = 0.35$

Koeficient prodejnosti vozidla byl vypočten s ohledem na technický stav, stáří, nabídku a poptávku po předmětných motorových vozidlech v daném místě a čase.

Pramen autobazary ČR

Obvyklá cena vozidla COB

122 864 x 0.35 = 42 939,40.- Kč

zaokrouhleně

42 939.- Kč

III. Z Á V Ě R

Ke dni 12.9.2018

zn.: VOLKSWAGEN - TRANSPORTER T5

VIN: WV1ZZZ7HZ9H050452

RZ: 3Z6 6702

stanovuji

obvyklou cenu ve výši 42 939,- Kč

slovy: čtyřicetdvatisícdevětsettřicetdevětkorunčeských

Znalec vypracoval znalecký posudek nestranně a je si vědom následků nepravdivého vyjádření dle ustanovení § 127a, občanského soudního řádu.

Použita literatura : znalecký standard číslo I/2005

Autoři : Ing. Pavel Krejčíř a Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 19. 5. 1992 č. j. Spr. 4850/91 pro základní obor doprava, odvětví městská, silniční se spec. silniční nehody, obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se spec. motorová vozidla, obor strojírenství, odvětví všeobecné se spec. autopravárenství a technický stav motorových vozidel.

Znalecký úkon je zapsán pod pořadovým číslem 466-36-20+8 znaleckého deníku.

Znalečné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtuji podle připojené likvidace na základě dokladů číslo 466-36-20+8

Otisk kulaté pečete



Podpis znalce





